


## ۱. آزمایش شارپی چیست و چرا اهمیت دارد؟

آزمایش شارپی یکی از مهم‌ترین تست‌های مکانیکی برای بررسی رفتار ضربه‌ای و چقرمگی فولاد است. این آزمایش تعیین می‌کند که فولاد هنگام وارد شدن ضربه ناگهانی (مثل زلزله، ضربه، شکست ناگهانی یا بارهای دینامیکی) چه مقدار انرژی جذب می‌کند.



در واقع شارپی یک «هشدار زود هنگام» است؛ اگر فولاد ترد باشد و انرژی کمی جذب کند، در هنگام زلزله یا ضربه ممکن است ناگهان و بدون تغییر شکل زیاد بشکند. این دقیقاً همان رفتاری است که در سازه‌ها خطرناک تلقی می‌شود.

TAVAT

مطابق استانداردهای JSIRI 14262، EN 10025 و ISO 630-2، مصالح فولادی از نظر طاقت نمونه شیار داده شده شارپی به شرح زیر به سه رده JR، J0 و J2 طبقه بندی می شوند:

**الف) رده JR:** به ردهای از مصالح فولادی گفته می شود که طاقت نمونه شیار داده شده شارپی آن حداقل 27 ژول در دمای +20 درجه سلسیوس باشد. به لحاظ طاقت نمونه شیار داده شده شارپی، شرایط پذیرش این رده آسان تر از شرایط پذیرش رده های J0 و J2 است.

**ب) رده J0:** به ردهای از مصالح فولادی گفته می شود که طاقت نمونه شیار داده شده شارپی آن حداقل 27 ژول در دمای صفر درجه سلسیوس باشد. به لحاظ طاقت نمونه شیار داده شده شارپی، شرایط پذیرش این رده آسان تر از شرایط پذیرش رده J2 اما سخت گیرانه تر از شرایط پذیرش رده JR است.

**پ) رده J2:** به ردهای از مصالح فولادی گفته می شود که طاقت نمونه شیار داده شده شارپی آن حداقل 27 ژول در دمای -20 درجه سلسیوس باشد. به لحاظ طاقت نمونه شیار داده شده شارپی، شرایط پذیرش این رده هم از شرایط پذیرش رده JR و هم از شرایط پذیرش رده J0 سخت گیرانه تر است.

به دلیل همین اهمیت، “مبحث دهم مقررات ملی ساختمان” خواسته است که فولادهای ساختمانی بر اساس توان جذب انرژی در شرایط دمایی مختلف، رده بندی شوند.

## ۲. هدف آزمایش شارپی

هدف اصلی شارپی اندازه گیری “انرژی جذب شده قبل از شکست” است؛ یعنی اینکه آیا فولاد قبل از شکست تغییر شکل می دهد (نرم و چقرمه) یا اینکه ناگهان خرد می شود (ترد و شکننده).

به زبان ساده:

- هرچه انرژی جذب شده بیشتر باشد → فولاد چقرمه تر و ایمن تر است.
- هرچه انرژی کمتر باشد → فولاد تردتر و در زلزله خطرناک تر است.

### ۳. مفهوم چقرمگی و رفتار نرم-ترد

“چقرمگی (Toughness) یعنی توانایی ماده برای تحمل ضربه و تغییر شکل قبل از شکست.



فولادی که چقرمگی بالایی دارد، هنگام وقوع نیروهای ناگهانی مثل زلزله، به جای شکست فوری، ابتدا تغییر شکل می‌دهد و انرژی را در خود جذب می‌کند.

اما فولاد ترد این انرژی را جذب نمی‌کند و به صورت ناگهانی خرد می‌شود.

رفتار نرم و ترد، تحت تأثیر عواملی مانند:

- دما
- ریزساختار فولاد
- میزان ناخالصی‌ها
- عملیات حرارتی
- شکل‌دهی و نورد



به طور کلی “هرچه فولاد چقرمه تر باشد، رفتار سازه در برابر بارهای غیرمنتظره قابل اطمینان تر و ایمن تر خواهد بود.”

۴. تأثیر دما بر نتایج آزمایش شارپی

یکی از مهم ترین نکات در رفتار فولاد، تأثیر دماست. فولادها معمولاً هرچه سردتر می شوند:


- انرژی کمتری جذب می کنند

- تردتر می شوند

- احتمال شکست ناگهانی افزایش می یابد

به همین دلیل در شارپی معمولاً نموداری ارائه می شود که انرژی جذب شده را در دماهای مختلف نشان می دهد؛ این نمودار غالباً یک “نقطه گذار (Transition Temperature)” دارد که در آن فولاد از رفتار نرم به رفتار ترد تغییر می کند.


اینجاست که اهمیت انتخاب رده فولاد (**J2**, **J0**, **JR**) مشخص می شود.



## ۵. ارتباط آزمایش شاری با رده‌های فولاد در مبحث دهم (J2، J0، JR)

مبحث دهم فولادها را براساس “میزان انرژی جذب‌شده در دماهای مختلف” به سه رده تقسیم می‌کند. شرط همه آن‌ها جذب حداقل “۲۷ ژول انرژی” است، اما در “دمای متفاوت”:

- رده JR
- دمای آزمایش: 20+ درجه
- باید ۲۷ ژول جذب کند
- مناسب برای مناطق گرم یا معتدل
- اقتصادی‌ترین و ساده‌ترین نوع



در این دما فولاد هنوز نرم است، بنابراین این رده فقط برای شرایط معمولی ساختمان‌های شهری مناسب است.

## • رده J0

- دمای آزمایش: 0 درجه
  - باید ۲۷ ژول انرژی جذب کند
  - حتی در دمای نزدیک یخ زدگی نیز چقرمگی دارد
  - مناسب برای مناطق سرد یا سازه‌هایی که در معرض دمای پایین‌ترند (مثل شمال کشور یا ارتفاعات)
- این فولاد نسبت به **JR** رفتاری ایمن‌تر در سرما دارد.

## • رده J2

- دمای آزمایش: -20 درجه
  - باید حداقل ۲۷ ژول جذب کند
  - در سرمای بسیار شدید نیز ترد نمی‌شود
  - مناسب برای سازه‌های حساس، پل‌ها، مخازن، سازه‌های صنعتی و مناطق خیلی سرد
  - سخت‌گیرانه‌ترین و گران‌ترین رده
- این فولاد برای سازه‌هایی که شکست ناگهانی در آنها غیرقابل قبول است، بهترین انتخاب است. دلیل وجود رده‌بندی فولاد در مبحث دهم این است که سازه در دماهای متفاوت رفتاری ایمن داشته باشد و هنگام زلزله یا بارهای ضربه‌ای دچار شکست ترد نشود.
- و “آزمایش شاری پایه این رده‌بندی است.”

## ۶. نمونه آزمایش و استانداردها

نمونه استاندارد شارپی معمولاً دارای یک شیار V شکل است. علت وجود این شیار تمرکز تنش روی یک نقطه و ایجاد یک محل کنترل شده شکست است.


استاندارد رایج این آزمایش "ASTM E23" است که ابعاد نمونه، نوع شیار و روش اجرا را مشخص می‌کند.

## ۷. دستگاه شارپی چگونه کار می‌کند؟

دستگاه شارپی از یک پاندول سنگین تشکیل شده که از ارتفاع مشخص رها می‌شود و به نمونه ضربه می‌زند.

اختلاف انرژی پاندول قبل و بعد از برخورد، همان انرژی جذب شده توسط فولاد است.

هرچه پاندول بیشتری بیشتری از دست بدهد → فولاد چقرمه‌تر است.



## ۸. مراحل انجام آزمایش

1. آماده‌سازی نمونه با ابعاد استاندارد
2. ایجاد شیار دقیق در وسط نمونه
3. قرار دادن قطعه روی تکیه‌گاه دستگاه
4. رها کردن پاندول
5. ثبت انرژی جذب شده
6. تحلیل سطح شکست



TAVAT

## ۹. تحلیل نتایج

پس از شکست نمونه، دو چیز بررسی می‌شود:

۱. مقدار انرژی جذب شده

هرچه انرژی بیشتر → رفتار نرم تر و ایمن تر.

۲. شکل سطح شکست

• سطح زبر، فیبری، و کشیده → چقرمه

• سطح صاف، براق و بلوری → شکست ترد

از ترکیب این دو نتیجه، رفتار ماده و مناسب بودن آن برای کاربری مشخص می شود.

## ۱۰. کاربرد آزمایش شارپی در سازه ها

آزمایش شارپی در موارد زیر حیاتی است:

• انتخاب فولاد مناسب برای مناطق سردسیر

• جلوگیری از شکست ترد در هنگام زلزله

• سازه های صنعتی، مخازن و پل ها

• سازه هایی با بارهای دینامیکی

• کنترل کیفیت فولاد هنگام ساخت

درواقع اگر فولاد در دمای محیط کاربری رفتار ترد داشته باشد، یک زلزله نسبتاً کوچک نیز می تواند باعث شکست ناگهانی شود.



## ۱۱. جمع بندی

آزمایش شارپی یکی از مهم ترین تست ها در مهندسی سازه و متالورژی است و نقش مستقیم در “رده بندی فولاد در مبحث دهم” دارد. فولادهای **J2, J0, JR** براساس رفتارشان در دماهای مختلف دسته بندی می شوند و انتخاب درست آن ها تأثیر مستقیم در ایمنی سازه دارد.

به‌طور خلاصه:

- شاری رفتار واقعی فولاد در شرایط ضربه‌ای را نشان می‌دهد.
  - انتخاب رده فولاد بدون توجه به دما و شرایط محیطی می‌تواند خطرناک باشد.
  - فولادهای **J0** و **J2** برای مناطق سرد یا سازه‌های حساس ضروری‌اند.
- این آزمایش یکی از پایه‌های اصلی تضمین عملکرد مناسب فولاد در شرایط غیرمنتظره است. در [فول پک طراحی سازه تاوات](#) در بخش طراحی سازه فولادی، به این آزمایش هم پرداختیم و نکات مهمی که به عنوان پایه های دانش طراحی سازه هست را موشکافانه بررسی کرده ایم.

